Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Univers flamme et accessoires > Brasure

Brasure cuivre Phosphore - ALLIAGES INDUSTRIE - Nue - étui de 5 kg - 710 - 790° C

Réf. : ALL011 Page catalogue : 2824



Vendu par 1

L'addition d'argent dans les alliages cuivre-phosphore fait baisser la température de liquidus de ceux-ci. Cette addition permet également d'affiner le grain, d'améliorer la conductibilité électrique et d'augmenter la ductilité de l'alliage.

Type	Nue - étui
Point de fusion	710 - 790°
ø x long.mm	2 x 500 mm

Brasure cuivre phosphore pour l'adduction d'eau. Ne craint pas la surchauffe, ne bouillonne pas, destiné aux plombiers et chauffagistes. Autodécapant sur cuivre, utilisé Carboflux NT sur laiton et cuivre/laiton.