WUITHOM®
So easy !

LE POLYCARBONATE À LA CARTE

NORMES EUROPEENNES
EN166S



ÉCRANS DE GARDE & DE MEULAGE UNIVERSELS

TOUTES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Les écrans de garde incolores à base de polycarbonate sont certifiés EN166. Ils répondent à deux critères :

- mécaniques (solidité, élasticité, stabilité thermique)
- optiques (puissance, transmission et diffusion de la lumière)

Montés sur des lunettes, des visières de meulage ou des cagoules de soudage, ils protègent les yeux, le visage ou les filtres de soudage contre les projections incandescentes provoquées lors de la soudure ou des opérations de meulage.

TEINTE
Incolore ou teinte 2

NORMES
Certifiés EN 166 1S

ÉPAISSEUR
Épaisseur 1 mm

APPLICATIONS
Protègent le visage et les filtres optiques contre les projections de métal en fusion et les projections incandescentes

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Les polycarbonates ne filtrent pas les rayonnements dangereux (UV/IR)

ZI "LA CÔTE", N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC - TÉL. : 05 56 63 68 88 - FAX : 05 56 63 68 80 - S.A.S. AU CAPITAL DE 150 000 € - RCS BORDEAUX B382 824 696 - N° SIRET 382 824 696 000 35 - NAF 4649Z

FICHE DONNÉES
TECHNIQUES

ÉCRANS DE GARDE UNIVERSELS

UNIVERSELS INCOLORE 1 MM

REF	(mm)	REF	(mm)
CONDITIONNEMENT PACK DE 10		**CONDITIONNEMENT BOÎTE DE 100**	
9590PC-10	95 x 90	9590PC-100	95 x 90
10242PC-10	102 x 42	10242PC-100	102 x 42
10049PC-10	100 x 49	10049PC-100	100 x 49
10547PC-10	105 x 47	10547PC-100	105 x 47
10550PC-10	105 x 50	10550PC-100	105 x 50
10751PC-10	107 x 51	10751PC-100	107 x 51
11066PC-10	110 X 66	11066PC-100	110 X 66
11090PC-10	110 X 90	11090PC-100	110 X 90
114104PC-10	114 x 104	114104PC-100	114 x 104
133114PC-10	133 x 114	133114PC-100	133 x 114





UNIVERSELS TEINTE 2 - 1 MM

	REF		
1	1665332	Polycarbonate universel, dimensions 110 x 90	PACK DE 10
2	1665352	Polycarbonate universel, dimensions 108 x 51	PACK DE 10

1

2


3

ÉCRAN DE MEULAGE POUR MASQUES CA, GRINPRO ET FLEXMATE


	REF			
1	710330	Visière polycarbonate de rechange pour **CA3**	INCOLORE	PCE
2	WEL-1308W	Pack de 5 verres polycarbonate meulage pour **Grindpro**	INCOLORE	PACK DE 5
3	FM-1001	Visière de meulage pour **Flexmate**	INCOLORE	PCE

FICHE DONNÉES
TECHNIQUES

ÉCRANS SPÉCIAUX ADAPTABLES

POUR SPEEDGLAS 9000/9002 INCOLORE

	REF	(mm)		PACK
1	SP426000	161 x 98	Polycarbonate extérieur adaptable sur les masques Speedglas 9000/9002	PACK DE 10
2	SP427000	161 x 98	Polycarbonate extérieur CR39 adaptable sur masques Speedglas 9000/9002	PACK DE 10
3	SP428000	90 x 42	Polycarbonate intérieur 90 x 42 mm adaptable sur les masques Speedglas 9000/9002/100-S	PACK DE 5
4	SP428010	103 x 53	Polycarbonate intérieur103 x 53 mm adaptable sur les masques Speedglas 9000X/9002X	PACK DE 5



POUR SPEEDGLAS 100 - S INCOLORE

	REF	(mm)		PACK
5	SP776000	141 x 83	Polycarbonate extérieur adaptable sur les masques Speedglas 100-S	PACK DE 10
6	SP777000	141 x 83	Polycarbonate extérieur CR39 adaptable sur les masques Speedglas 100-S	PACK DE 10





POUR SPEEDGLAS 9100 INCOLORE

	REF	(mm)		PACK
7	SP526000	152 x 98	Polycarbonate extérieur adaptable sur les masques Speedglas 9100	PACK DE 10
8	SP527000	152 x 98	Polycarbonate extérieur CR39 adaptable sur les masques Speedglas 9100	PACK DE 10

Normes européennes
Les écrans de garde en polycarbonate, adaptables Speedglas et Bandit (Jackson) sont certifiés EN 166 1S.

POUR BANDIT, CHAMELEON ET ÉVOLUTION INCOLORE

	REF	(mm)		PACK
9	CH3V+PC-5	122 x 102	Polycarbonate extérieur adaptable sur les masques Chameleon 3F/3VO	PACK DE 5
10	CH4V+-PC-5	135 x 114	Polycarbonate extérieur adaptable sur les masques Chameleon 4V+	PACK DE 5
11	EVOEXTPC-10	140 x 130	Polycarbonate extérieur pour les masques gamme Évolution	PACK DE 10
12	WEL-AX2000	142 x 90	Polycarbonate extérieur adaptable sur les masques Bandit (Jackson)	PACK DE 10

WUITHOM®
So easy !

ÉCRANS DE GARDE POLYCARBONATE

1. IDENTIFICATION

Désignation	Écrans de garde en polycarbonate WUITHOM®
Utilisation	Protections faciales contre les projections incandescentes lors des travaux de soudage, de découpe, de perçage, de fraisage ou de meulage
Fournisseur	WUITHOM® S.A.S. - ZI "La Côte" - N°1 Montalier - 33210 PREIGNAC

Téléphone +33 (0)5 56 636 888 **Fax** +33 (0)5 56 636 880 **E-mail** info@wuithom.fr **Site web** www.wuithom.fr

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Brûlures Projections de particules incandescentes et la chaleur provenant d'éléments portés à une température élevée.

Les écrans de garde en polycarbonate protègent les filtres optiques de soudage ou le visage de l'utilisateur lors des opérations de soudage, de découpe, de perçage, de fraisage ou de meulage. Si les écrans sont employés correctement, ces derniers ne présentent aucun danger pour la santé de l'opérateur.

3. COMPOSITION

Matériaux verre minéral Dioxyde de silicium

Les écrans de garde en polycarbonate ne contiennent aucunes substances dangereuses pour l'opérateur selon la classification CE : 67/548/CEE.

4. PREMIERS SECOURS

Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Voies respiratoires	Sortir de la zone d'intervention aux 1ers signes de vertiges, d'irritations ou de perceptions d'odeurs. En cas de perte de connaissance, déplacer l'opérateur à l'air frais. Si la respiration s'arrête, effectuer la respiration artificielle et contacter de toute urgence un medecin.
Peau	BRÛLURES, ÉRYTHÈME : stopper l'exposition
Yeux	COUP D'ARC, FUMÉES, CORPS ÉTRANGERS : rincer à l'eau fraîche + collyre

5. MESURES CONTRE L'INCENDIE

Température d'auto-inflammation	Estimée 630 ° C
Moyen d'extinction approprié	Brumisateur d'eau, extincteur à dioxyde de carbone (CO_2), à poudre ou à mousse.

Utiliser des protections collectives afin de préserver les environnants autour du soudeur. Utiliser des toiles anti-chaleur afin de protéger les points vulnérables autour de la soudure ou du meulage.

6. MESURES À PRENDRE

Précautions techniques	Les écrans de garde en polycarbonate incolores ou teintés ne protègent pas l'opérateur des fortes émissions de lumière émises lors des travaux de soudage à l'arc électrique. Les vitres de protection doivent être changées régulièrement, lorsque celles-ci perdent leur flexibilité, se déforment ou si des éléments obstruent toujours le champ de vision après le nettoyage (impacts, rayures)
Précautions d'ordre écologique	Lors de l'évacuation des produits usagés, respecter les prescriptions locales concernant les déchets et les résidus.
Méthode de nettoyage	Utiliser un nettoyant pour vitre ou une solution à base de savon doux appliqué sur un chiffon ou une serviette en papier.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	Manipuler les verres minéraux conformément aux normes d'hygiène et de sécurité industrielle. Utiliser un dispositif d'aspiration d'air en cas de formation de poussière.
Stockage	Stocker le materiel monté ou séparé dans son emballage d'origine dans un endroit sec et aérée pour éviter la formation de poussière, à l'abri des rayons du soleil et compris entre -10 et +55 °C.

ÉCRANS DE GARDE POLYCARBONATE

8. PROTECTION INDIVIDUELLE

Habillement	Porter des vetêments de protection adaptés, type tablier, manchettes, guêtres, pantalon de soudage, afin d'isoler le corps du courant électrique et des projections incandescentes.
Protection respiratoire	Aucune mesure spéciale n'est requise ; utiliser une protection respiratoire individuelle à ventilation assistée adaptée dans un environnement pollué.
Protection des mains	Utiliser des gants spéciaux pour isoler les mains du courant électrique et de la chaleur.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique	Solide	**Température d'auto-inflammation**	630 ° C environ
Aspect	Plaque	**Hydrosolubilité**	Insoluble
Couleur	Divers	**Densité**	> 1,2 (Eau = 1)
Odeur	Aucune	**Teneur en Composé Organique Volatil (COV en %)**	Négligeable
Décomposition thermique	> 145 ° C		

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité	Stable dans des conditons normales.
Conditions critiques	Eviter des températures supérieures à 200 °C sous peine de décomposer les vitres de protection. À très haute température, les écrans de garde en polycarbonate peuvent dégager des gaz dangereux.
Produits de décomposition dangereux	L'inflammation d'une vitre de protection produit une épaisse fumée noire contenant des produits de combustion dangereux, des oxydes de carbone et des fragments d'hydrocarbures.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Dans des conditions normales, les écrans de garde en polycarbonate ne sont pas connus pour être nuisibles à la santé.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les vitres de protection en polycarbonate ne sont pas biodégradables et présentent donc un risque écologique.

13. INFORMATIONS LIÉES À L'ÉLIMINATION

Utiliser les techniques d'élimination en accord avec la réglementation en vigueur et le respect de l'environnement. Favoriser le recyclage des déchets.

14. INFORMATIONS LIÉES AU TRANSPORT

Aucun règlement ou restriction ne s'applique à ce produit.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Conforme à la réglementation 2002/95/CE sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et 2000/53/CE sur la fin de vie des appareils hors d'usage. Respecter l'ensemble des réglementations en vigueur. Prendre ses précautions lors des travaux de soudure. Se protéger et protéger les personnes aux alentours.

16. AUTRES DONNÉES

Cette fiche de données de sécurité complète les fiches techniques, mais ne les remplace pas. Les indications précédentes sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances au sujet du matériel indiqué et sont établies en toute âme et conscience. Nous signalons aux utilisateurs que des risques peuvent surgir si le produit est utilisé à des fins autres que celles qui sont prévues.
La fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de respecter les dispositions légales. Il est de sa complète responsabilité de respecter les mesures de protection à appliquer lors de l'utilisation du matériel.
La société WUITHOM® ne peut être tenue responsable des blessures, dommages ou pertes résultant directement ou indirectement de l'utilisation conforme ou non de ce matériel.