SINTOPEINTURE

PEINTURE HAUTE TEMPERATURE NOIRE Jusqu'à 650°C - 400ml



Référence : 920425

- ✓ **Séchage très rapide**
- ✓ **Excellente flexibilité**
- ✓ **Bonne opacité**
- ✓ **Facilité d'application et de recouvrement**
- ✓ **Bonne adhérence**
- ✓ **Intérieur et extérieur**

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- La peinture Haute Température est un produit de protection et de finition. Elle est formulée avec des résines de silicone et des pigments thermostables qui fournissent une température de résistance élevée, jusqu'à 650 ° C en pointe.
- Cette peinture convient pour les pièces soumises à différents niveaux de stress thermique.
- Elle prévient l'apparition de fissures, d'écaillages ou de cloques.

SPECIFICITES

- La peinture Haute Température est recouvrable après 10 minutes.
- Elle ne contient ni plomb, ni métaux lourds.

SUPPORTS

- Peut s'appliquer sur différents supports :
  - Installations industrielles
  - Chauffages et chaudières
  - Pots d'échappement, moteurs
  - Tuyaux chauds
- Pour acier non revêtu, sablé, surfaces légèrement rouillées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teinte	Noir anthracite
Type de liant	Silicone
Rendement moyen	2m² pour un aérosol de 400ml
Gaz propulseur	DME – Diméthyle éther
Recouvrable	Après 10 minutes
Epaisseur de film sec	15 µm par couche
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409)	3B
Résistance à la chaleur	650°C
Temps de séchage à l'air à 20°C	Au toucher : 10 minutes Au total : 20 minutes
Température d'application	Optimal entre 10 et 25 °C et 85% d'humidité maximum
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, conservé au sec entre +5 et +25°C. Ne pas exposer à une température >50°C.

SINTOPEINTURE

PEINTURE HAUTE TEMPERATURE NOIRE Jusqu'à 650°C - 400ml

Référence : 920425

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépoussiéré.

Sur des surfaces métalliques rouillées enlever la rouille avec une brosse métallique.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur).
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 20 et 30 cm du support à traiter.
- La deuxième couche peut être appliquée après 10 min.
- Tournez l'aérosol à l'envers et appuyer pendant plusieurs secondes pour nettoyer la valve après utilisation.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

CONSEILS

- Appliquer en couches minces et uniformes pour obtenir de meilleurs résultats. Trois couches fines sont toujours mieux qu'une seule couche épaisse.
- Ne jamais appliquer sur des équipements branchés et utiliser le produit dans des zones bien ventilées.
- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil. Ne pas exposer à une température de +50°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Récipient sous pression. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

SINTO®
SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.