## Harnais dorsal ultrarésistant 3M™ Speedglas™

# Contribue à améliorer les performances et la vie des soudeurs



Certains soudeurs préfèrent porter un harnais dorsal PAPR ultrarésistant, qui maintient l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée (PAPR) contre leur dos et qui facilite les déplacements dans certains espaces de travail.

Le harnais dorsal ultrarésistant est conçu pour les applications de soudage et l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo et est synonyme de confort, légèreté, robustesse, stabilité et bon équilibre perçu.






## Application 3M™ équipement connecté

Tirez le meilleur parti de votre cagoule de soudage G5-03 en la connectant à l'application d'équipement 3M.

- Configurez votre équipement
- Recevez des rappels de maintenance
- Ayez un accès instantané aux manuels d'utilisation
- Programmez les modes de mémoire pour les teintes sombres, la sensibilité, le délai et plus encore
- Enregistrez l'activité ADF comme les heures d'utilisation, les heures en mode obscur ou le nombre de cycles marche/arrêt

**Bluetooth®**

La connexion Bluetooth à la cagoule de soudage vous donne la possibilité de :

- Extraire les données d'utilisation
- Mettre à jour le micrologiciel
- Examiner l'historique de maintenance de la cagoule

# Accessoires
## G5-03 Pro uniquement


X5500NVE


G3001NVE


H-701T-SF


19 71 70


19 71 71


16 92 17 •


ACK081

16 92 16


16 92 05 •


AL2AI/SP


16 92 15

# Accessoires
## G5-03 Pro Air uniquement


16 92 17 •


16 92 11 •



16 92 10 •


16 92 05 •

16 92 00 •


83 71 10


83 71 20


83 72 42
83 75 42


83 40 18


BPK-HD


83 50 20

### 3M™ Versaflo™
### Régulateurs à adduction d'air


V-100E


V-200E


V-500E


**V-100E** Régulateur de refroidissement d'air
**V-200E** Régulateur de chauffage d'air
**V-500E** Régulateur de pression


Pour plus de détails pour l'achat d'un système à adduction d'air complet, veuillez vous référer au catalogue Sécurité pour le soudage 3M.


| Référence | Description |
|---|---|
| **16 92 00** • | Lampe de travail, avec pièces de montage et câbles |
| **16 92 05** • | Écran de protection pour lampe de travail, lot de 5 |
| **16 92 10** • | Câble d'alimentation long pour lampe de travail |
| **16 92 11** • | Câble d'alimentation court pour lampe de travail |
| **16 92 15** | Kit de lampe de travail (lampe, câble, support avec câble et batterie) |
| **16 92 16** | Support de lampe de travail de cagoule de soudage pour batterie avec pièces de fixation |
| **16 92 17** • | Lampe de travail |
| **16 92 23** • | Pochette pour batterie Adflo, pour lampe de travail en cas d'utilisation du régulateur à adduction d'air (non illustré) |
| **19 71 70** | Adaptateur pour casque de sécurité G5-03 Pro (X5) |
| **19 71 71** | Adaptateur pour casque de sécurité G5-03 Pro (H7/G3) |
| **83 40 18** | Protection du tuyau respiratoire ignifuge (recommandé en cas d'utilisation de la lampe de travail). |
| **83 50 20** | Attaches pour respirateur |
| **83 71 10** | Filtre anti-odeur Adflo |
| **83 71 20** | Tampon filtrant anti-odeur |
| **83 72 42** | Filtre à gaz Adflo A1B1E1 |
| **83 75 42** | Filtre à gaz Adflo A2 |
| **ACK081** | Batterie rechargeable |
| **AL2AI/SP** | Câble de charge de batterie pour ACK081 |
| **BPK-HD** | Harnais dorsal pour respirateur |
| **G3001NVE** | Casque de sécurité 3M™ G3001 (non-ventilé) |
| **H-701T-SF** | Casque de sécurité 3M™ H-701R (non-ventilé) |
| **X5500NVE** | Casque de sécurité 3M™ X5500NVE (non-ventilé) |


(•) Un point violet marque les éléments communs avec G5-01

# Pièces détachées et consommables
## Éléments communs pour G5-03 Pro et G5-03 Pro Air





# Pièces détachées et consommables
## G5-03 Pro Air uniquement




# Pièces détachées et consommables
## G5-03 Pro uniquement




| Référence | Description |
|---|---|
| **11 00 10** • | Optique de filtre de soudage passif, teinte 10 (90 × 110) |
| **11 00 11** • | Optique de filtre de soudage passif, teinte 11 (90 × 110) |
| **11 00 12** • | Optique de filtre de soudage passif, teinte 12 (90 × 110) |
| **11 00 13** • | Optique de filtre de soudage passif, teinte 13 (90 × 110) |
| **12 60 00** • | Écran de protection interne pour filtre passif |
| **16 90 40** • | Protège-nuque rigide |
| **17 10 20** • | Optique grossissante 1,0X |
| **17 10 21** • | Optique grossissante 1,5X |
| **17 10 22** • | Optique grossissante 2,0X |
| **17 10 23** • | Optique grossissante 2,5X |
| **17 10 24** • | Optique grossissante 3,0X |
| **17 10 35** • | Support pour optique grossissante |
| **19 80 16** • | Bandeau (tissu éponge), lot de 3 |
| **19 80 17** • | Bandeau, (coton lainé), lot de 3 |
| **19 80 18** • | Bandeau (cuir) |

| Référence | Description |
|---|---|
| **52 60 00** • | Écran de protection externe (standard), lot de 10 |
| **52 70 00** • | Écran de protection externe (résistant contre les rayures), lot de 10 |
| **52 70 01** • | Écran de protection externe (résistant contre les rayures+), lot de 10 |
| **52 70 70** • | Écran de protection externe (résistant à la chaleur), lot de 10 |
| **52 80 25** • | Écran de protection interne, lot de 5 |
| **52 80 28** • | Écran de protection interne antibuée |
| **53 62 10** • | Coussinet pour serre-tête G5-01/03 |
| **53 62 11** • | Grand repose-tête |
| **60 10 00** • | Support de batterie |
| **60 20 00** • | Batterie CR2450 |
| **61 00 11** • | Kit de filtres de soudage passifs Speedglas G5-01/03 (teinte 11) |
| **61 00 21** • | Filtre de soudage Speedglas G5-01/03TW |
| **61 00 31** • | Filtre de soudage Speedglas G5-01/03VC |

| Référence | Description |
|---|---|
| **61 05 01** • | Monture frontale G5-01/03 |
| **61 32 00** • | Serre-tête avec pièces de montage |
| **61 37 00** • | Tuyau respiratoire Airduct (court) avec support |
| **61 37 01** • | Support pour tuyau respiratoire |
| **61 40 00** • | Joint facial |
| **61 60 00** • | Mécanisme pivotant et coulissant, y compris les boutons de pivot |
| **61 60 02** • | Boutons de pivot |
| **61 60 03** • | Serre-tête partie arrière |
| **63 00 10** • | Filtre de soudage Speedglas G5-03NC |
| **63 18 95** • | Coque du casque G5-03 Pro, sans serre-tête |
| **63 20 15** | Écrans de protection pour fenêtre latérale |
| **63 28 90** | Coque du casque G5-03 Pro Air, sans serre-tête |
| **79 01 05** • | Sac de transport |

(•) Un point violet marque les éléments communs avec G5-01